



平成 27 年 7 月 24 日
四国地方整備局
四国山地砂防事務所

えひめけんとうおんしやまのうち いけがたにえんてい
愛媛県東温市山之内地区の池ヶ谷堰堤右岸で発生した崩落の

応急対応について(第二報)

～ 台風11号による崩落に伴う応急対策工の完成 ～

台風 11 号に伴う豪雨で 7 月 17 日に東温市山之内地区池ヶ谷堰堤右岸の山腹斜面において確認された崩落への応急対応として、22 日から着手していた現地状況監視のためウェブカメラ及びワイヤーセンサーの設置、大型土のうによる土砂や流木の流出防止の対策が本日(7月24日)完成します。

ウェブカメラ、ワイヤーセンサーの監視情報は、東温市へ提供し住民の安全確保に役立てていただきます。



お問い合わせ先 (○主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局 四国山地砂防事務所

○副所長(技術) 森 和夫 (内線 204)

工務課長 大谷 正彦 (内線 311)

電話0883-72-5400(代表)



崩壊状況(H27.7.18撮影)

応急対策工施工状況写真

大型土のう設置前



大型土のう設置後



土のう設置前



土のう設置後



ワイヤーセンサー設置済



ウェブカメラ設置済



ウェブカメラ画像のイメージ

