



令和4年12月6日

吉野川支川加茂谷川左岸堤防法尻で陥没を確認しました ～陥没の原因等を調査中～

12月2日（金）、徳島河川国道事務所が東みよし町で整備を進めている吉野川支川加茂谷川左岸堤防の法尻付近で陥没を確認しました。

現在、陥没箇所付近への立入禁止措置を行ったうえで、陥没の原因等を調査中です。

陥没の原因等調査結果については改めてお知らせ致します。

陥没が発生した場所と陥没の状況は添付のとおりです。

国土交通省四国地方整備局
徳島河川国道事務所

【問い合わせ先】

国土交通省四国地方整備局 徳島河川国道事務所

TEL：088-654-2211（代表）

副所長（河川）


黒田 稔生（内線204）

工務第一課長

◎松本 幸一（内線311）

◎：主たる問い合わせ先

陥没が発生した場所（吉野川支川加茂谷川左岸堤防法尻付近）



陥没の状況（吉野川支川加茂谷川左岸堤防法尻付近）

（陥没1箇所）



陥没（縦1.8m程度、横1.0m程度、深さ0.7m程度）



※上の写真は、陥没を発見した後の試掘調査実施時に撮影したもの。
陥没を発見した時点と状況が変わっている。



※左の写真は、12月2日の河川巡視で陥没を発見した時点の状況。