

1.3 蔵本派出所前


ヒヤリ意見数 16件

ヒヤリとする要因

- ・ 信号の変わり目で無理な右折
- ・ 横断歩行者、自転車への注意が不十分
- ・ 自転車が車道を通行する

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
横断歩道部のカラー化	国土交通省			
交差点内に導流標示(マーキング)	国土交通省			



1.4 中央病院東

ヒヤリ意見数 14件

ヒヤリとする要因

- ・ 見通し、幅員不足
- ・ 右左折車が多い(朝夕)
- ・ 自転車、歩行者も多い(朝夕)
- ・ 歩道が利用されていない

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
歩道の拡幅、フラット化	徳島市	(中央病院建築計画に合わせて検討)		
電柱の移設	徳島市	(済み)		
路面標示の設置(Tマーク)	徳島市			
交差点中心に自発光式道路紙の設置	徳島市			

