

平成25年 2月 4日

国道沿いに「チェーン脱着場」を設置しました ～自動車の冬用装備にご理解・ご協力を～

徳島県西部の三好市・東みよし町の山あいを通る国道32号や国道192号では、冬期の積雪や凍結時に、冬用タイヤ又はチェーン未装着車両による立ち往生が発生しています。また、走行車線上でのチェーン装着作業を要因とする、事故や渋滞も発生しています。【別紙1】

この度、チェーン装着作業による事故や渋滞防止のため、安全に作業ができる臨時のチェーン脱着場を国道沿いに設置しましたのでお知らせします。

国道32号 10箇所、国道192号 6箇所 計16箇所
(黄色い看板が目印です)【別紙2、3】

走行車線上でのチェーン装着は非常に危険なため、チェーン脱着場において早めの装着をお願いします。

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

本施策は、四国圏広域地方計画「No.5 圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジェクト」の取り組みに関連します。

【問い合わせ先】

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

TEL 088-654-2211(代表)

道路管理第一課長 こうの ひさしげ
河野 久茂 (内線 431)

◎池田国道維持出張所長 きもと まもる
木本 護 TEL 0883-72-2177

◎:主な問い合わせ先

タイヤチェーン等を未装着の車が原因で
立ち往生となり渋滞が発生した例

別紙1

発生日時:平成23年2月14日 14時頃

場 所:国道32号 徳島県三好市池田町西山

【原因】


- ・走行車線上でチェーン装着作業を行う車があり、後続車が停車。
- ・後続車の中でチェーン未装着等の車が始動する際に、スリップし立ち往生したため、渋滞が発生。
- ・更に、動けない車を追い越そうと反対車線にはみ出た車が、対向車と鉢合わせし、身動きがとれなくなり大渋滞が発生。

【現地での対応】

- ・渋滞発生を受けて国土交通省と警察が、発生現場付近への車の流入を抑制するため、通行止めを実施。
(香川県側:15時30分～、徳島県側:16時～)
- ・規制区間内の車を区間外に出し、除雪作業開始。
- ・除雪作業が進み、降雪も止まったことから、17時45分、通行止めを解除。(約2時間通行止め)




立ち往生状況①
(三好市池田町西山)



立ち往生状況②
(三好市池田町西山)

チェーン脱着場 設置位置図

別紙2



No.	路線名	上下の方向	所在
①	国道 32号	上り	三好市池田町西山
②	国道 32号	上り	三好市池田町西山
③	国道 32号	上り	三好市池田町西山・登坂車線
④	国道 32号	上り	三好市池田町トウゲ
⑤	国道 32号	下り	三好市池田町トウゲ
⑥	国道 32号	上り	三好市池田町白地
⑦	国道 32号	下り	三好市池田町白地
⑧	国道 32号	下り	三好市山城町下川
⑨	国道 32号	上り	三好市山城町西宇
⑩	国道 32号	上り	三好市山城町下名
⑪	国道192号	上り	三好市池田町佐野
⑫	国道192号	上り	三好市池田町佐野
⑬	国道192号	上り	三好市池田町馬路
⑭	国道192号	上り	三好市池田町馬路
⑮	国道192号	上り	三好市池田町白地
⑯	国道192号	下り	三好市池田町白地

国道 32号	上り:高松方面
	下り:高知方面
国道192号	上り:松山方面
	下り:徳島方面

●	国道 32号
●	国道192号

この地図は測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の数値地図25000を複製したもの(平24業複、第42号)を一部転載したものである。

チェーン脱着場 設置状況

別紙3

平成24年12月24日 設置



国道32号 三好市山城町下名



国道32号 三好市池田町西山



国道32号 三好市池田町白地



国道32号 三好市池田町白地



国道32号 三好市池田町西山



国道32号 三好市山城町下川