


■ 位置図・写真



堰内部（修繕箇所）の状況

コンクリート版の損傷状況



■ 施設修繕箇所の内容

平成 25 年度 修繕工事

