


河床形状調査 《別添一3》

河床形状調査(14k/000、14k/100)

(2) 過年度の調査結果との比較


平成26年度から令和7年度調査までの河床の変化状況について、横断図による重ね合せ比較を行いました。



河床形状調査(14k/250、14k/400)

(2) 過年度の調査結果との比較


平成26年度から令和7年度調査までの河床の変化状況について、横断図による重ね合せ比較を行いました。



河床形状調査(14k/500、14k/600)

(2) 過年度の調査結果との比較

平成26年度から令和7年度調査までの河床の変化状況について、横断図による重ね合せ比較を行いました。



【参考】過去に発生した局所的な深掘れ状況

昭和51年9月台風17号前後による深掘れ状況と現在の状況

