


第十堰調査区域詳細図

調査区域 44 コンクリート張

破損



05-4401



05-4402




凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 45 コンクリート張

クラック



05-4601



05-4602



05-4603



05-4604



凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 46

コンクリート張

クラック

破損



破損
05-4601



05-4603



05-4602



05-4604



クラック
235-1



238-1



238-4



239-2



239-5



235-2



238-2



238-5



239-3



238-3



239-1



239-4




凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 48

右岸下流護岸工

漏水



05-4801



凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 50 護床工(青石)

流出



05-5001



05-5003



05-5005



05-5002



05-5004



05-5006



凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	護床工(青石)
	護床工(ブロック)
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 51 護床工(ブロック)

流出



05-5101



05-5102



05-5103



05-5101



05-5102




凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	滯 水
	破 損
	青石流出
	護床工(青石)
	護床工(ブロック)
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 52 護床工(青石)

流出



05-5201



凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	護床工(青石)
	護床工(ブロック)
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 53 護床工(青石)

流出



05-5301



05-5301




凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	護床工(青石)
	護床工(ブロック)
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 55 護床工(青石)

流出



05-5501




凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	護床工(青石)
	護床工(ブロック)
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 57 護床工(青石)

流出



05-5701




凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	護床工(青石)
	護床工(ブロック)
	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 58 護床工(ブロック)

流出



05-5801,2



05-5803




凡 例 (調査範囲)	
—	隙 間
〓	クラック
■	沈 下
■	漏 水
■	破 損
●	青石流出
■	護床工(青石)
■	護床工(ブロック)
○	調査区域

第十堰調査区域詳細図

調査区域 59 護床工(ブロック)

流出



05-5901



05-5902



凡 例 (調査範囲)	
	隙 間
	クラック
	沈 下
	漏 水
	破 損
	青石流出
	護床工(青石)
	護床工(ブロック)
	調査区域