


## 堰上下流の水位観測 《別添一4》

# 堰上下流の水位観測 概要

## (1) 調査実施箇所


第十堰上下流及び左右岸の複雑な流れを把握するため、堰上下流の33地点に水位計を設置して水位観測を行い、せき上げを確認しました。



# 堰上下流水位観測結果（台風7号及び前線）

## (2) 観測結果

台風7号及び前線洪水において、水位機器設置箇所まで水位が上昇し、水位データの結果から堰周辺においてせき上げ状況が確認できました。



# 堰上下流水位観測結果（台風24号）

## (2) 観測結果

台風24号洪水において、水位機器設置箇所まで水位が上昇し、水位データの結果から堰周辺においてせき上げ状況が確認できました。

