


詳細点検結果図

吉野川下流・旧吉野川

吉野川 (旧吉野川 今切川含む)	点検が必要な区間	点検済み区間	必要区間に対する割合	堤防強化が必要な区間	点検済み区間に対する割合	点検が必要な区間に対する割合
	A	B	B / A	C	C / B	C / A
	(km)	(km)	(%)	(km)	(%)	(%)
	117.9	99.8	85%	59.5	60%	50%



吉野川上流

平成18年10月末現在の工事実施中箇所含む