

広域図



位置図




● 主要渋滞箇所

出典: 国土地理院・基盤地図情報を基に作成

説明図


勝浦川橋北詰交差点

右折交通が右折車線長を超えて滞留し、直進車の通行を阻害することで渋滞が発生



■右折車線のはみ出しに起因する交通阻害発生状況

総信号サイクル数: 80サイクル/4時間



※出典: 交通状況調査 (ビデオ調査) 令和5年9月14日 (平日7:00~9:00・17:00~19:00)