


《位置図》



《説明図》



写真①：対策前



◆右折車両が右折車線長を超えて滞留し、直進車両の通行障害が発生している状況

写真②：対策後（路上看板・路面標示設置）



出典：国土地理院・基盤地図情報を基に作成