## 4)判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況(高知県)

● <u>1巡目点検</u>で早期に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅲ)又は緊急に措置を講ずべき 状態(判定区分Ⅳ)と診断された橋梁で、2024年3月末までに修繕等の措置に 着手した割合は、国土交通省:100%、高速道路会社:100%、地方公共団 体:88%(県:100%、市町村:86%)。

	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	· 措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交	<b>Z</b> 通省	827	59	59	47	100%	80%	0
高速道	鱼路会社	154	1	1	1	100%	100%	0
	西日本高速	154	1	1	1	100%	100%	0
	本四高速	-	-	-	-	-	-	-
地方公	· ·共団体計	12,289	1,629	1,440	1,117	88%	69%	189
	県	2,477	301	301	286	100%	95%	0
	市町村	9,812	1,328	1,139	831	86%	63%	189
	合計	13,270	1,689	1,500	1,165	89%	69%	189

## 4)判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況(高知県)

● <u>1巡目点検</u>で早期に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅲ)又は緊急に措置を講ずべき 状態(判定区分Ⅳ)と診断されたトンネルで、2024年3月末までに修繕等の措 置に着手した割合は、国土交通省:100%、高速道路会社:100%、地方公共 団体:97%(県:100%、市町村:92%)。

	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交	通省	67	13	13	13	100%	100%	0
高速道	<b>道路会社</b>	48	17	17	17	100%	100%	0
	西日本高速	48	17	17	17	100%	100%	0
	本四高速	-	-	-	-	-	-	-
地方公	<b>公</b> 共団体計	277	74	72	58	97%	78%	2
	県	198	48	48	48	100%	100%	0
	市町村	79	26	24	10	92%	38%	2
	合計	392	104	102	88	98%	85%	2

### 4)判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物等の修繕等措置の実施状況(高知県)

● <u>1巡目点検</u>で早期に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅲ)又は緊急に措置を講ずべき 状態(判定区分Ⅳ)と診断された道路附属物等で、2024年3月末までに修繕等 の措置に着手した割合は、国土交通省:100%、高速道路会社:100%、地方 公共団体:100%(県:100%、市町村:100%)。

	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	· 措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交	通省	177	10	10	10	100%	100%	0
高速道	1路会社	33	3	3	3	100%	100%	0
	西日本高速	33	3	3	3	100%	100%	0
	本四高速	-	-	-	-	-	-	-
地方公	· :共団体計	138	19	19	18	100%	95%	0
	県	126	16	16	15	100%	94%	0
	市町村	12	3	3	3	100%	100%	0
	合計	348	32	32	31	100%	97%	0

# 4) 判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況(1巡目) 【四国】

#### ■橋梁

	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交	<b>E</b> 通省	2,605	183	183	153	100%	84%	0
高速道	鱼路会社	1,180	16	16	16	100%	100%	0
	西日本高速	1,062	15	15	15	100%	100%	0
	本四高速	118	1	1	1	100%	100%	0
地方公	共団体計	42,599	5,280	4,507	3,470	85%	66%	773
	県	9,188	1,367	1,367	1,131	100%	83%	0
	市町村	33,411	3,913	3,140	2,339	80%	60%	773
	合計	46,384	5,479	4,706	3,639	86%	66%	773

■トンネル

	管理者	点検施設数	措置が必要な	措置に着手済		措置着手率		未着手施設数	
		71117130301301	施設数	の施設数	うち完了	34-13	うち完了率	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
国土3	<b></b>	157	40	40	40	100%	100%	0	
高速道	道路会社	159	46	46	46	100%	100%	0	
	西日本高速	150	46	46	46	100%	100%	0	
	本四高速	9	0	-	-	-	-	-	
地方公	公共団体計	656	297	287	240	97%	81%	10	
	県	492	224	224	211	100%	94%	0	
	市町村	164	73	63	29	86%	40%	10	
	合計	972	383	373	326	97%	85%	10	

参考

# 4) 判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況(1巡目) 【四国】

### ■道路附属物等



	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	· 措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土が	<b>∑通省</b>	734	64	64	50	100%	78%	0
高速道	鱼路会社	350	16	16	16	100%	100%	0
	西日本高速	332	15	15	15	100%	100%	0
	本四高速	18	1	1	1	100%	100%	0
地方公	公共団体計	575	111	111	99	100%	89%	0
	県	494	87	87	76	100%	87%	0
	市町村	81	24	24	23	100%	96%	0
	合計	1,659	191	191	165	100%	86%	0

### 4)判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況(高知県)

● <u>1巡目+2巡目点検</u>で早期に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅲ)又は緊急に措置を 講ずべき状態(判定区分Ⅳ)と診断された橋梁で、2024年3月末までに修繕等 の措置に着手した割合は、国土交通省:75%、高速道路会社:100%、地方公 共団体:55%(県:86%、市町村:49%)。

	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交	通省	852	48	36	14	75%	29%	12
高速道	1路会社	155	1	1	1	100%	100%	0
	西日本高速	155	1	1	1	100%	100%	0
	本四高速	-	-	-	-	-	-	-
地方公	· :共団体計	12,674	1,281	709	318	55%	25%	572
	県	2,554	207	178	83	86%	40%	29
	市町村	10,120	1,074	531	235	49%	22%	543
	合計	13,681	1,330	746	333	56%	25%	584

## 4)判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況(高知県)

● <u>1巡目+2巡目点検</u>で早期に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅲ)又は緊急に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅳ)と診断されたトンネルで、2024年3月末までに修繕等の措置に着手した割合は、国土交通省:62%、高速道路会社:55%、地方公共団体:76%(県:100%、市町村:26%)。

	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	· 措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交	₹通省	73	13	8	3	62%	23%	5
高速道	直路会社	48	11	6	2	55%	18%	5
	西日本高速	48	11	6	2	55%	18%	5
	本四高速	-	-	-	-	-	-	-
地方公	公共団体計	284	72	55	28	76%	39%	17
	県	203	49	49	28	100%	57%	0
	市町村	81	23	6	0	26%	0%	17
	合計	405	96	69	33	72%	34%	27

### 4)判定区分Ⅲ、Ⅳの道路附属物等の修繕等措置の実施状況(高知県)

● <u>1巡目+2巡目点検</u>で早期に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅲ)又は緊急に措置を講ずべき状態(判定区分Ⅳ)と診断された道路附属物等で、2024年3月末までに修繕等の措置に着手した割合は、国土交通省:70%、高速道路会社:措置が必要な施設無し、地方公共団体:25%(県:14%、市町村:100%)。

	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	· 措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交	₹通省	205	10	7	5	70%	50%	3
高速道	鱼路会社	33	0	-	-	-	-	-
	西日本高速	33	0	-	-	-	-	-
	本四高速	-	-	-	-	-	-	-
地方公	公共団体計	149	8	2	1	25%	13%	6
	県	137	7	1	1	14%	14%	6
	市町村	12	1	1	0	100%	0%	0
	合計	387	18	9	6	50%	33%	9

### 4) 判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況(1巡目+2巡目) 【四国】

### ■橋梁



	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交	を通省	2,665	190	150	47	79%	25%	40
高速道	道路会社	1,242	5	5	4	100%	80%	0
	西日本高速	1,124	5	5	4	100%	80%	0
	本四高速	118	0	-	-	-	-	-
地方公	公共団体計	43,747	4,065	2,332	992	57%	24%	1,733
	県	9,609	1,030	870	331	84%	32%	160
	市町村	34,138	3,035	1,462	661	48%	22%	1,573
	合計	47,654	4,260	2,487	1,043	58%	24%	1,773

### ■トンネル

	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土3	<b>ご通省</b>	165	35	21	9	60%	26%	14
高速道	道路会社	162	26	20	11	77%	42%	6
	西日本高速	153	26	20	11	77%	42%	6
	本四高速	9	0	-	-	-	-	-
地方公	公共団体計	669	235	162	86	69%	37%	73
	県	502	171	142	83	83%	49%	29
	市町村	167	64	20	3	31%	5%	44
	合計	996	296	203	106	69%	36%	93

### 4) 判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕等措置の実施状況(1巡目+2巡目) 【四国】

### ■道路附属物等



	管理者	点検施設数	措置が必要な 施設数	措置に着手済 の施設数	うち完了	措置着手率	うち完了率	未着手施設数
国土交通省		794	90	59	37	66%	41%	31
高速道	<b>直路会社</b>	395	0	-	-	-	-	-
	西日本高速	374	0	-	-	-	-	-
	本四高速	21	0	-	-	-	-	-
地方公	公共団体計	608	92	54	30	59%	33%	38
	県	519	79	45	24	57%	30%	34
	市町村	89	13	9	6	69%	46%	4
	合計	1,797	182	113	67	62%	37%	#VALUE!

### 4)国道33号 仁淀川橋 (高知県吾川郡いの町)

👱 国土交通省

【機密性2】

【概要】橋長:373.69m 建設年:1930年

橋種:単純鋼(鉄)リベットトラス橋7連、単純鈑桁橋7連


12時間交通量(全車上下計):19,493台 昼間12時間大型車混入率:9.5%

#### 【所見】

- ○主構トラス垂直材に腐食による断面欠損が確認される。
- 〇トラス橋において主構は最重要部材であり、断面欠損により断面耐力 が低下していると考えられ、道路橋の機能に支障が生じる可能性がある。

#### 【対策】


〇当て板補修(R6年3月)








### 令和3年度 Ⅲ判定



断面図





# 4)補修事例 国道439号 よめしわ橋 (高知県長岡郡大豊町西峰)

【概要】橋長13.0m 建設年:1965年 橋種:単純鋼H形橋


日交通量:232台、大型車混入率24.5%


### 令和2年度 判定Ⅲ

#### 【所見】

○経年劣化による損傷。縦桁に腐食・床板に剥離・鉄筋露出が生じている。

# 【対策】 〇断面修復工·塗装塗替工(R5. 12) 施工範囲







よめしわ橋









腐食 (着手前)

塗装 (完了)

剥離・鉄筋露出

断面修復(完了)

# 4)補修事例 市道島線 島橋(高知県安芸郡北川村島)

【概要】 橋長84.0m 建設年:1970年

橋種:ポストテンション方式PC3 径間単純T 桁


日交通量:不明 大型車混入率:不明

#### 【所見】

○主桁:ひび割れ(Ⅲ)、横桁:剥離・鉄筋露出(Ⅱ)が確認された。横桁の 損傷は、定着部付近に見られたためグラウトの定着不良の恐れあり。

#### 【対策】

○ひび割れ補修工・断面修復工・グラウト再充填工(リパッシブ工法)等 (R5.7)



#### 断面修復工(横桁:施工前)





グラウト充填不良工(主桁)



グラウト再充填工(主桁:施工中)



平成28年度 皿判定