

おちどうろ おちていちく
越知道路（越知丁地区）

道路改良工事（路側拡幅）を進めています。

●**定点写真** <越知町越知丁>

起点側工区（撮影方向：南西向き）



令和7年5月 現在

終点側工区（撮影方向：西向き）



令和7年5月 現在

越知丁地区の改良工事を進めています。

●**工事現場の状況写真（地区内各地の工事状況）**

起点側工区（撮影方向：北向き）



令和7年5月 現在

終点側工区（撮影方向：北向き）



令和7年5月 現在

道路を広げるため、川側の構造物の施工を進めています。

ケヤキ谷橋の補強拡幅工事を進めています。

●定点写真 <ケヤキ谷橋>



令和7年5月 現在

あおつえだにがわ
青漬谷川上流より（撮影方向：北東向き）

ケヤキ谷橋の補強拡幅工事を進めています。

●工事現場の状況写真

A1 橋台側（撮影方向：南東向き）



令和7年5月 現在

A2 橋台側（撮影方向：北西向き）



令和7年5月 現在

橋梁の下側からアーチで補強する工事は完了しました。

ケヤキ谷橋の補強拡幅工事を進めています。

● 定点写真 <ケヤキ谷橋>

A1 橋台側(撮影方向：南東向き)



令和7年5月 現在

A2 橋台側 (撮影方向：北西向き)



令和7年5月 現在

既設の床版を更新する工事を進めています。