越知道路(越知丁地区)

ケヤキ谷橋の補強拡幅工事を進めています。

定点写真 〈越知町越知丁〉

起点側工区(撮影方向:南西向き)



令和7年11月 時点






令和7年11月 時点

●工事現場の状況写真(地区内各地の工事状況)

起点側工区(撮影方向:北向き)



令和7年11月 時点

終点側工区(撮影方向:北向き)



令和7年11月 時点

道路を広げるため、川側の構造物の施工を進めています。

●定点写真 〈ケヤキ谷橋〉



令和7年11月 時点

●工事現場の状況写真

A 1 橋台側(撮影方向:南東向き)



令和7年11月 時点

A 2 橋台側(撮影方向: 北西向き)



令和7年11月 時点

既設橋梁の下側からアーチ桁で補強する工事は完了しており、

既設床版を更新する工事を進めています。

●定点写真 〈ケヤキ谷橋〉

A 1 橋台側(撮影方向:南東向き)



令和7年11月 時点

A 2 橋台側(撮影方向: 北西向き)



令和7年11月 時点

既設床版を更新する工事を進めています。