

令和3年 11月 11日
土佐国道事務所

によどがわばし
国道33号 仁淀川橋耐震補強工事における足場板等の流出について
(第4報)

によどがわばし
国道33号 仁淀川橋耐震補強工事現場で、河川内に仮置きしていた足場板等の流出について、11日18時現在の状況をお知らせ致します。

- ・流出した足場板612枚の内、昨日までに579枚を確認・回収。本日は、不明な33枚を引き続き捜索
- ・8時30分より1班で陸上からの目視確認を開始。1班でドローン調査を開始
- ・陸上からの目視確認の結果、9枚を追加確認
- ・ドローン調査を行った結果、18枚を追加確認
- ・確認が出来た箇所より回収作業を実施し、27枚を回収（昨日までとあわせ606枚を回収）
- ・明日も引き続き未確認（6枚）の足場板等について捜索を継続します
- ・河川利用者及び近隣住民の方々には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません

土佐国道事務所ホームページ <http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/>Twitter情報 https://twitter.com/mlit_tosa/

ホームページ



Twitter

お問い合わせ先（○主な問い合わせ先）

国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 電話 088-884-0359（代表）

副所長（管理） まつきき 松崎 ひさき 久記（内線）205

○道路保全課長 おほら 小原 かずひこ 和彦（内線）491

本日の確認範囲・本日までの確認・回収状況



確認・回収状況

日 時	確認状況 (残612枚)			回収状況 (残612枚)	
	調査方法	確認済	未確認	回収	未回収
11月 9日(火)	ドローン調査	18枚	157枚	55枚	557枚
	目視確認	437枚			
	累計	455枚			
11月10日(水)	(残157枚)			(残557枚)	
	ドローン調査	108枚	33枚	524枚	33枚
	目視確認	16枚			
累計	124枚				
11月11日(木)	(残 33枚)			(残 33枚)	
	ドローン調査	18枚	6枚	27枚	6枚
	目視確認	9枚			
累計	27枚				
累 計		606枚	612枚	606枚	612枚
		99%		99%	

※この地図は、国土地理院地図に加筆したものである。