

山鳥坂ダム付替県道工事の工事現場において 死亡事故が発生しました

本日、令和4年5月23日（月）、愛媛県大洲市肱川町山鳥坂の山鳥坂ダム付替県道工事の工事現場（別紙参照）において、作業員が転落し、死亡する事故が発生しました。

事故原因については、現在調査中です。

※今回の記者発表は、山鳥坂ダム付替県道工事現場において事故が発生したことをお知らせするものであり、被災者の方の氏名等については公表を控えさせていただきます。

国土交通省 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所

【問い合わせ先】

国土交通省 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所

副 所 長 しばた 柴田 はるのぶ 治信 （内線 2 0 4）

◎工務課長 やまさき 山崎 もとし 元司 （内線 3 1 1）

TEL：0893－34－3000

◎：主たる問い合わせ先

国道197号

鹿野川

県道55号

付替県道 (工事中)

見の越

月野尾

京造

事故現場

