

新宮ダム貯水池の転落車輛の引き上げ作業が終了

1. 概要

平成25年9月25日16時頃に発見した、新宮ダム貯水池内の車輛について、9月30日に新宮ダム貯水池内からの車輛引き上げが終了しました。

なお、車輛引き上げ作業時に油の流出は認められていませんので転落箇所下流に設置していたオイルフェンスも撤去しました。

また、9月4日に中之川に流された車輛であることを所有者立会のもと確認しました。

■車輛転落場所

愛媛県四国中央市馬立付近（新宮ダムから上流約2.5km）

平成25年9月30日

発表記者クラブ

池田記者クラブ

四国中央記者クラブ

問い合わせ先

吉野川水系水質汚濁防止協議会（上流部会）

事務局：国土交通省吉野川ダム統合管理事務所

調査課 課長 江口 正則

計画係長 谷 真幸

TEL (0883) 72-3000 FAX (0883) 76-0301

独立行政法人水資源機構池田総合管理所

第一管理課 課長 松森 博

TEL (0883) 72-2050 FAX (0883) 72-6376

新宮ダム貯水池の転落車両についての対応経過

■車両転落場所

愛媛県四国中央市馬立付近（新宮ダムから上流約2.5km）

■対応経過

9月4日

- ・新宮ダム上流支川の中之川で車両が流されたとの連絡あり（一般住民）

9月5日～24日

- ・水資源機構において、中之川及び貯水池の巡視を実施

9月25日

- ・16時頃に新宮ダム貯水池内に車両を発見（水資源機構）
- ・油等の流出の事態を想定して車両発見箇所下流にオイルフェンスを設置（水資源機構）
- ・関係機関には、吉野川水系水質汚濁防止連絡協議会（上流部会）より連絡

9月26日～29日

- ・水資源機構において、車両転落箇所の巡視を実施（油等の流出は確認されていない。）



9月30日

- ・10時頃から転落車両の引き上げ作業実施
- ・転落車両引き上げ箇所周辺の巡視を実施し、転落箇所下流に設置していたオイルフェンスを15時30分撤去完了（水資源機構）
- ・関係機関には、吉野川水系水質汚濁防止連絡協議会（上流部会）より連絡

新宮ダム貯水池車両位置図

9月30日 10時頃から転落車両の引き上げを実施し、15時30分に転落車両及びオイルフェンスの撤去が完了した。



	車両発見位置
	オイルフェンス